



gutta

GUTTA ČR - Praha, spol. s r.o.
Na Dlouhém lánu 508/41
160 00 Praha 6

TECHNICKÝ LIST ROLE Z POLYESTERU GUTTAGLISS PES



Polyester (známý též pod názvem sklolaminát) je mimořádně odolný materiál z tepelně vytvrzené polyesterové pryskyřice a nosné výztuže ze skelných vláken.

Použité materiály propůjčují výrobku výborné užitné vlastnosti - zejména vysokou odolnost vůči UV záření, odolnost proti běžnému krupobití a dlouhodobou životnost. U průsvitných desek nedochází ke snížení světelné propustnosti vlivem stárnutí.

U vlnkových rolí dochází k vysoké úspoře díky absenci bočního překládání. Rovněž dochází ke zrychlení a zjednodušení montáže.

VÝHODY

- minimální ztráty překrytím
- velice rychlá montáž
- nízká hmotnost,
- vysoká životnost
- teplotně stálý
- UV - stabilizovaný

POUŽITÍ

- prosvětlení stěn i střeš
- ochranné přístřešky
- zemědělské budovy
- průmyslové budovy
- prodejní stánky



Technické údaje - polyesterové role



| | | |
|------------|---|-------------------------------|
| Profil | vlna 76/18 | vlna 76/18 |
| Šířka role | 0,8; 1,0; 1,25; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 m | 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 m |
| Délka role | 30 m | 30 m |
| Barva | čirá | zelená, žlutá, mléčný opal |



ZÁKLADNÍ INSTRUKCE:

Aby nedocházelo k úrazům či poškození materiálu, a zároveň byl respektován správný postup při použití DUTTAGLISS PES role (polyesterová pryskyřice se sklenenými vlákny), musíte se řídit některými pokyny, které platí za všech podmínek aplikace.

- Materiál může být použit pouze při teplotách, které se pohybují mezi - 40° C a + 140° C.
- Při přecházení po laminátech, použijte vhodných plošin rozkládající hmotnost na větší plochu.
- Kotvení provádějte na vlnách.
- Při manipulaci s materiálem používejte vhodné bezpečnostní nástroje a pomůcky.
- Nemanipulujte s materiálem za silného větru.
- K řezání materiálu používejte vhodné nástroje jako jsou kotouče s diamantovým ostřím a pod. Vrtejte s takovými nástroji, které zachovávají okraje vyvrtných otvorů čisté.
- Zvedání a pokládání musí být provedeno v souladu s platnými normami.
- Nemanipulujte v blízkosti s otevřeným ohněm nebo jiskřivými nástroji.
- Nevystavujte materiál nepříznivým povětrnostním podmínkám.
- Neskladujte role položené přímo na zemi. Pokud máte možnost, skladujte materiál ve vertikální poloze.
- Je-li skladovaný materiál vystaven nepříznivým povětrnostním podmínkám, zajistete jeho zatížení.
- Případné praskliny anebo otvory opravte pryskyřicí a skleněným vláknem
- Neprovádejte čištění prostředky, které by mohly materiál poškodit.
- Překrytí musí být vždy v opačném směru, než je směr větru.
- Překrytí po stranách musí vždy být uchyceno v místě podpěrné konstrukce. Bez bočních přesahů.
- Celý obvod pokrytí a všechna příčná překrytí musí být řádně ukotvena na všech vlnách.
- Boční a příčná překrytí závisí na sklonu střešy. Doporučený přesah nemá být větší než 20 cm.

Provozovna: Dolany 9, 273 51 Unhošť, tel.: 312 666 212, fax: 312 666 213, e-mail: info@gutta.cz, www.gutta.cz

IČO: 25 77 10 01, DIČ: CZ 25 77 10 01, bank. spoj.: CITIBANK a.s. č.ú.: 2507460101/2600

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vl. 68715.